



Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

# 2SIDE SYSTEM

DRIFTS- OG VEDLIGEHOOLD



VERSION 1:2025

TRIN FOR TRIN

For at minimere og forebygge driftsproblemer på 2SIDE SYSTEM affaldssystemet anbefaler joca a/s, at denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning følges samt at udført vedligehold og service dokumenteres med vedligeholdelses- og servicejournal for hvert eftersyn.

2SIDE SYSTEM er konstrueret med henblik på optimeret indsamling og sortering af affald, minimalt vedligehold og let renholdelse.

## 1. SPECIFIKATIONER

### Produktets omfang:

- ✓ 2SIDE SYSTEM er et overjordisk affaldssystem
- ✓ Fås i størrelserne 2000 liter, 2800 liter og 3600 liter
- ✓ Fås med 2-krogssystem

### Materiale:

- ✓ Produceret i rotationsstøbt HDPE

## 2. DRIFTSOPLYSNINGER

### Forventet levetid ved normal brug:

- ✓ Minimum 10 år

Eftersyn og vedligeholdelses interval, se punkt 4.

### Ansvar og udførselsspecifikationer:

- ✓ Ejeren af affaldssystemet har ansvar for vedligeholdelse af dette.
- ✓ Eftersyn og vedligehold udføres af en teknisk ekspert eller af producenten.
- ✓ Reparationer må kun udføres af producenten eller af specialiserede virksomheder, der er autoriseret af producenten.

## 3. KONTROLLERET FØR IBRUGTAGNING

Før levering blev affaldssystemet kvalitets- og funktionstestet.

Før affaldssystemet ibrugtages, læs tømningsvejledningen for 2SIDE SYSTEM.

## 4. VEDLIGEHOLDELSE

### Eftersyn og vedligehold ved hver tømning:

- ✓ Løfteøjer inspiceres visuelt for deformiteter eller tegn på brud.
- ✓ Udløsermekanismen på beholder inspiceres visuelt for forandringer.

### Eftersyn og vedligehold hver 12. måned:

- ✓ Hvis indkastsøjlen har låse, skal låsecylinder smøres med Ruko låsespray.\*
- ✓ Kontroller at eventuelle kabler og stik er rene og tørre, samt at isoleringen ikke er beskadiget.\*
- ✓ Bevægelige dele i bundlugerne inspiceres
- ✓ Tjek at lukkesystemet fungerer som tilsigtet.
- ✓ Skader på støjisolering (versionen til glas) skal repareres.\*
- ✓ Følgende elementer tjekkes i forhold til skader, slid, rust og andre forandringer:
  - Løfteøjer
  - Indvendig løftebom
  - Hængsler
  - Bundluger
  - Bolte
  - Svejsede forbindelser
  - Kæder og samleled\*

\*hvis relevant.

joca tilbyder serviceaftale af 2SIDE SYSTEM.

## 5. RENGØRING

### Rengøring hver 6. måned:

- ✓ Rengør indkast med mild sæbeopløsning så håndtag og øvrige berøringspunkter fremstår rene og brugsvenlige.

### Rengøring hver 12. måned:

- ✓ Rengør det komplette affaldssystem udvendigt og indvendigt, eventuelt i forbindelse med et teknisk eftersyn.

joca tilbyder rengøring af 2SIDE SYSTEM..

## 6. VINTERBEKÆMPELSE

Undgå vinterbekæmpelse med salt for tæt på beholderne – strøsand anbefales.

## 7. RETNINGSLINJER FOR BRUG

Gældende for alle 2SIDE SYSTEM affaldssystemer er, at den efterfølgende tømning skal overholde følgende:

- ✓ Maks. vægt, som fremgår af affaldssystemet, må ikke overstiges.
- ✓ Det udstyr, der anvendes til løft af affaldssystemet, skal leve op til de nationale regler og producentanvisning.
- ✓ Et affaldssystem må ikke løftes, hvis der befinder sig en person inden for kranens arbejdsområde.
- ✓ Et affaldssystem må kun løftes, når det er forsvarligt fastgjort til løfteudstyret. Følg instruktionerne fra tømningssystemet og fra løfteudstyret.
- ✓ I tilfælde af, at dele på affaldssystemet går i stykker, skal affaldssystemet tages ud af drift.
- ✓ Affaldssystemet må kun løftes vertikalt.
- ✓ Sikkerhedsudstyr til det personale, der udfører tømningen af affaldssystemet, skal være defineret af den pågældende renovationsvirksomhed.

## 8. UHENSIGTSMÆSSIG BRUG

- ✓ Affaldssystemet må ikke løfte diagonalt.
- ✓ Affaldssystemet må ikke tabes.
- ✓ Den anbefalede maksimale løftehastighed er 1,0 m/sek.
- ✓ Det skal undgås at affaldssystemet kommer i pendulbevægelse og at de bliver slået ind i andre objekter.
- ✓ Ingen mennesker må løftes sammen med affaldssystemet.
- ✓ Der må ikke ændres på affaldssystemet.

## 9. HENVISNINGER

Leverandør: joca trading a/s, Industrivej 8, 7830 Vinderup, CVR: 18660830.

Senest opdateret version findes på [joca.dk](http://joca.dk) under produktet.



## KONTAKT JOCA

Industrivej 8  
DK-7830 Vinderup  
CVR 18 66 08 30  
+45 97 44 36 66 | [joca@joca.dk](mailto:joca@joca.dk)